

附件

辛集市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-075	2020-01-09	辛集市	/	辛集镇	河北小伙伴汽车销售服务有限公司	辛集市工业区	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业喷漆房内有汽车正在烤漆，存在问题：1. 烤漆房被市生态环境局查封后擅自恢复使用，配套建设的光氧催化设施未开启；2. 未取得环保相关审批手续。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
HB-201918-076	2020-01-01	辛集市	/	田家庄乡	辛集市双益彩钢厂	辛集市田家庄乡S392(衡井线)号公路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，厂房内晾晒喷漆后的钢结构件，废气处理设施未开启，产生的VOCs废气未经收集处理，无组织排放。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
HB-201918-077	2020-01-11	辛集市	/	旧城镇	辛集市栢佑农业机械加工厂	辛集市天王公路	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，焊接工序未配套烟气收集处理设施，生产过程中产生的废气直接排放。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-078	2020-01-06	辛集市	/	新垒头镇	北京美辰 有限责任公司河北 分公司	辛集市新 垒头镇	未安装治污 设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.五台塑料制品挤出设备，有两台未经环评批准，且未配套安装废气收集处理设施；2.一台注塑机正在生产，产生的 VOCs 废气无组织排放；3.混料机未设置粉尘收集装置。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/22
HB-201918-079	2020-01-05	辛集市	/	新垒头镇	辛集市天 宏汽修厂	辛集市新 垒头镇 S233 号公 路	未安装治污 设施	现场检查时，该企业正在进行汽车维修作业，喷漆房未使用。存在问题：1.喷漆房未安装有机废气收集处理设施；2.未办理环保相关手续。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/22
HB-201918-080	2020-01-10	辛集市	/	/	亨佳汽车 租赁有限公 司东北侧房 屋拆除施工 点	辛集市世 纪大街辅 路	建筑工地未 落实“六个 百分百”要 求	现场检查时，该处正在进行房屋拆除施工作业，未采取湿法降尘以及其他扬尘抑制措施。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/3/22
HB-201918-081	2020-01-13	辛集市	/	/	石家庄和 中科技有 限公司	辛集市高 新区	其他涉气环 境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.建设项目从 2007 年取得环评批复至今，未就改造工程更新环保手续；2.企业应急预案编制为 38 个反应釜与环评批复中的 14 个反应釜在数量上存在重大差异；3.排污许可证未注明反应釜设备数量；4.厂区内异味较重。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-082	2020-01-12	辛集市	/	田家庄乡	河北三安车业有限公司	辛集市田家庄乡S392(衡井线)号公路	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时,发现该企业在重污染天气应急响应橙色预警期间,使用车牌号为冀 A9745Y、冀 ATJ303、冀 AY2032的国四及以下排放标准重型载货车运输物料。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
HB-201918-083	2020-01-07	辛集市	/	小辛庄乡	辛集市广益油脂有限公司	辛集市小辛庄乡	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时,该企业正在生产,企业东、西两厂共7台油脂生产加工设备均正常运转使用,未按照重污染天气应急响应橙色预警管控要求予以停产。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
HB-201918-084	2020-01-03	辛集市	/	/	河北柏宇科技有限公司	辛集市G307(歧银线)号公路经济开发区	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时,该企业正在生产,共有15台切割机,根据重污染天气应急响应预案要求,在橙色预警时应停止8台切割机的使用。存在问题:未按照重污染天气应急响应橙色预警管控要求停止8台切割机的使用,现场有13台切割机正处于生产加工作业状态。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-085	2020-01-05	辛集市	/	新垒头镇	新垒头镇 马兰新民居 小区南面煤 炭堆场	辛集市新 垒头镇 S233 号公 路	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，发现有占地面积约 600 平方米以上的煤炭露天堆放未苫盖，也未采取其他扬尘防控措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22
HB-201918-086	2020-01-01	辛集市	/	辛集镇	辛集镇佃 士营村卫 生室	辛集市辛 集镇	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，发现辛集镇佃士营村卫生室院内露天堆放大量煤块未进行苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22