

附件

## 唐山市乐亭县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-183	2020-01-09	唐山市	乐亭县	汀流河镇	乐亭县兴军农具制造有限公司	唐山市乐亭县汀流河镇徐庄村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，浸漆车间有异味，光氧催化净化器未启动，VOCs 自动在线检测系统无数据。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-184	2020-01-11	唐山市	乐亭县	乐亭镇	乐亭县通达公路工程有限公司	唐山市乐亭县乐亭镇金融街122号	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产，存在问题：1. 原料库无喷洒降尘设施；2. 大量砂石露天堆放，未采取苫盖等抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22
HB-201918-185	2020-01-08	唐山市	乐亭县	姜各庄镇	乐亭县陈军建筑工程有限公司	唐山市乐亭县姜各庄镇	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产，砂石露天堆放，未采取苫盖等抑尘措施，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-186	2020-01-07	唐山市	乐亭县	汀流河镇	乐亭丰川建材有限公司	唐山市乐亭县汀流河镇东石庄村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产，部分砂石露天堆放，未进行苫盖，未按环评要求将物料入库储存，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22