

附件

唐山市玉田县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-239	2020-01-10	唐山市	玉田县	杨家套镇	玉田县凯豪酒店管理有限公司	唐山市玉田县杨家套镇东高桥村	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，工人正在露天焊接作业，未配套移动式烟气收集处理装置，焊接烟气无组织排放。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/22
HB-201918-240	2020-01-08	唐山市	玉田县	林南仓镇	玉田县林南仓镇赵永利汽车维修部	唐山市玉田县林南仓镇	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该维修部正在营业，烤漆房配套的活性炭漆雾处理器风机不能正常启动，挥发性有机气体无法正常收集处理。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-241	2020-01-07	唐山市	玉田县	鸦鸿桥镇	玉田县鸦鸿桥镇天琦塑料制品厂	唐山市玉田县鸦鸿桥镇何家庄村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业未生产，存在问题：1. 生产车间东侧吹塑机顶部集气罩过小，无法有效收集挥发性有机气体，造成部分 VOCs 无组织排放；2. 车间中部 3 号吹塑机集气罩收集支管与主管接口处脱落，VOCs 无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2020/3/22
HB-201918-242	2020-01-12	唐山市	玉田县	玉田镇	玉田县旭升公园西侧对面垃圾点露天焚烧	唐山市玉田县旭升公园西侧对面	焚烧垃圾或树叶	现场检查时，在玉田县旭升公园西侧对面，垃圾堆存点正在露天焚烧垃圾，产生大量黑烟。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2020/3/22
HB-201918-243	2020-01-13	唐山市	玉田县	孤树镇	孤树镇原全扶水泥有限公司院内砂石堆场	唐山市玉田县孤树镇原全扶水泥厂院内	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，在孤树镇原全扶水泥厂院内，大量砂石露天堆存，未采取苫盖等抑尘措施，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-244	2020-01-13	唐山市	玉田县	孤树镇	孤树镇京秦高速玉田段混凝土搅拌站	唐山市玉田县孤树镇青石塘村南	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产，存在问题：1. 厂区南部围墙内有大量物料露天堆存，未入料棚，也未采取苫盖等抑尘措施，厂区内地面有大量积尘，易产生扬尘；2. 厂区原料棚未全部密闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22
HB-201918-245	2020-01-13	唐山市	玉田县	大安镇	大安镇旺龙肉牛养殖专业合作社院内砂石堆场	唐山市玉田县大安镇	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，在大安镇旺龙肉牛养殖专业合作社院内，大量砂石露天堆存，未采取苫盖等抑尘措施，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-246	2020-01-12	唐山市	玉田县	虹桥镇	玉田县昱达贸易有限公司	唐山市玉田县虹桥镇	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司未生产，存在问题：1. 厂区有大量兰炭、面煤和炉渣露天堆存，未采取苫盖等抑尘措施，易产生扬尘；2. 该公司布袋除尘器落料口未按《玉田县重点行业环保专项整治行动》要求采用吨包袋扎紧落料口密闭落料，现场有积尘；3. 该公司未提供环保手续。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22
HB-201918-247	2020-01-11	唐山市	玉田县	大安镇	大安镇辛庄子村土堆场	唐山市玉田县大安镇辛庄子村原大安镇加油站院内	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，在大安镇辛庄子村原大安镇加油站院内，大量土方露天堆存，未采取苫盖等抑尘措施，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-248	2020-01-10	唐山市	玉田县	石臼窝镇	石臼窝镇孙钦庄村渣土堆场	唐山市玉田县石臼窝镇孙钦庄村宝红粮站北侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，在石臼窝镇孙钦庄村宝红粮站北侧，大量土方露天堆存，未采取苫盖等抑尘措施，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22
HB-201918-249	2020-01-10	唐山市	玉田县	亮甲店镇	亮甲店镇立永砂石经销处	唐山市玉田县亮甲店镇亮甲店村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该厂区内有砂石料堆露天堆放，未采取苫盖等抑尘措施，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-250	2020-01-08	唐山市	玉田县	玉田镇	玉田镇大王庄村原木材厂院内砂石销售点	唐山市玉田县玉田镇大王庄村原木材厂院内	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，在玉田镇大王庄村原木材厂院内，大量物料露天堆存，未采取苫盖等抑尘措施，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22
HB-201918-251	2020-01-08	唐山市	玉田县	玉田镇	玉田镇大王庄村砂石销售点	唐山市玉田县玉田镇大王庄村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，在玉田镇大王庄村，大量物料露天堆放，未采取苫盖等抑尘治理措施，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22