

附件

## 衡水市枣强县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-430	2020-01-09	衡水市	枣强县	/	河北三阳盛业玻璃钢集团有限公司	衡水市枣强县富强北路189号	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 树脂上胶工序工人作业位置并不在集气罩下方，且集气罩安装位置遮挡，不能有效收集处理 VOCs；2. 切割时，粉尘不能有效收集，车间地面粉尘大，存在无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2020/3/22