

附件

安阳市文峰区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201917-111	2019-12-23	安阳市	文峰区	/	安阳市飞龙 药业有限责 任公司	安阳市 文峰区 井冈东 路	治污设施不 正常运行	现场检查时,该厂PVC车间已停产,软管和塑料瓶车间限产。存在问题:PVC、软管和塑料瓶车间的注塑、挤压、粉碎工序均未配套建设废气处理设施,注塑和挤压车间未按环评要求建设15米高排气筒。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2020/3/15
HN-201917-112	2019-12-31	安阳市	文峰区	/	安阳建工(集 团)有限责任 公司开发分 公司	安阳市 文峰区 长江大 道	工业粉尘无 组织排放	现场检查时,该厂正在生产,塑料门窗焊接、切割工段未安装污染治理设施,周边积尘明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201917-113	2019-12-28	安阳市	文峰区	宝莲寺镇	河南祥泰路桥有限公司	安阳市文峰区G107(彰德路)	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该厂未生产,未拆除沥青加热罐原有活性炭废气处理设施排放口,存在废气逸散隐患。沥青储罐和乳化沥青工序未配套建设废气收集处理设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2020/3/15
HN-201917-114	2019-12-31	安阳市	文峰区	/	河南安彩高科天然气液化50万立方米项目	安阳市文峰区长江大道	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时,该厂建成后未投入生产。厂门口车辆进出台账显示,重污染天气应急管控期间有部分国四级以下车辆进出厂区。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15
HN-201917-115	2019-12-25	安阳市	文峰区	宝莲寺镇	安阳市众长金属废料有限公司	安阳市文峰区宝莲寺镇安兴大道2号院	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时,该企业已停产。存在问题:现场有2辆货车进入厂区运输物料,未落实企业应急预案要求停止运输管控要求。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201917-116	2019-12-25	安阳市	文峰区	宝莲寺镇	爱民物流	安阳市文峰区高宝公路	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，该企业正在装卸货物。存在问题：1. 厂内装运货物的2辆车辆中，1辆为国三（豫E93968）、1辆为国四（豫EAZ999）；2. 正在作业的叉车无绿色环保标志，存在冒黑烟现象。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15
HN-201917-117	2019-12-22	安阳市	文峰区	银杏街道	运输车辆(黑BF9776)	安阳市文峰区长江大道	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，发现一国三车辆（黑BF9776）正在行驶。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15
HN-201917-119	2019-12-21	安阳市	文峰区	/	安阳福莱尔钢板仓工程有限公司	安阳市文峰区装备示范园区2号路	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，发现该企业在重污染应急响应期间使用国四车辆运输（豫EY0665）。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15
HN-201917-120	2019-12-19	安阳市	文峰区	/	安阳钢材市场	安阳市文峰区彰德路辅路	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，该市场正在营业。场内场地及道路未硬化，仅部分道路覆膜，场地及道路泥泞，有国四车辆（豫AZ2866）正在市场内行驶。市场设有三个车辆进出口，其中两个进出口无车辆清洗装置，存在车辆带泥上路现象。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201917-121	2019-12-24	安阳市	文峰区	/	安阳中原机床制造有限公司	安阳市文峰区装备示范园区2号路	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时,该企业正在生产。存在问题:企业未落实应急预案减排措施,红色预警期间仍在进行打磨、切削作业。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15
HN-201917-122	2019-12-22	安阳市	文峰区	宝莲寺镇	安阳市鑫中天建筑材料有限责任公司	安阳市文峰区G4(京港澳高速)	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时,该企业未生产。存在问题:企业混凝土搅拌区有生产迹象,运输痕迹明显,调取电脑中控生产记录显示,该企业在12月16日预警期间仍有生产行为,未按照应急预案要求水泥混凝土生产线进行停产。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15
HN-201917-123	2019-12-18	安阳市	文峰区	宝莲寺镇	安阳市利达废渣综合利用锌铁厂	安阳市文峰区G107(彰德路)	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时,该厂未生产,厂区内有3处正在施工的焊接作业点,采用露天焊接,焊烟收集器闲置,未落实重污染天气管控措施。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15