

附件

鹤壁市鹤山区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN- 201917- 124	2019- 12-20	鹤壁市	鹤山区	姬家山乡	鹤壁瑞达 化学科技 有限公司	鹤壁市鹤 山区姬家 山产业园 曹赵线路 西	其他涉气环 境问题	现场检查时，该企业正在生产。发现 问题：1. 硫化氢排放口烟囱未安装在 线监测设备；2. 生产车间有刺鼻气 味。	进一步调查核实，依法 整改。	2020/3/15
HN- 201917- 125	2019- 12-23	鹤壁市	鹤山区	鹤壁集镇	河南煤炭 储备交易 中心有限 公司	鹤壁市鹤 山区韩林 涧产业园 区	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查时，该企业处于停产状态。 发现问题：1. 重污染天气红色预警期 间，铁路装卸站挖掘机正在进行作 业；2. 重污染天气应急预案措施过于 简单，可操作性差，与“一厂一策” 公示牌内容不符；3. 该企业尚未进行 环境保护竣工验收，已投入生产；4. 大量原煤露天堆放未苫盖，原煤堆放 场地面积约 200 米×600 米。	责令整改，依法查处，强 化管理，落实重污染天 气期间管控要求。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN- 201917- 126	2019- 12-21	鹤壁市	鹤山区	姬家山乡	鹤壁市赛 科化工有 限公司	鹤壁市鹤 山区姬家 山产业园 区	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查，该企业正在生产。发现问题：1. 该企业重污染天气应急预案措施不详细，可操作性差；2. 厂区（三期工程）工人正在进行露天切割和刷漆作业；3. 部分空地未进行滤网覆盖；4. 经查看该企业一车间 12 月 11 日红色预警前与 12 月 18 日红色预警后的生产台账，预案中减排 50% 的要求未达到。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN- 201917- 127	2019- 12-23	鹤壁市	鹤山区	鹤壁集镇	鹤壁市鹤山区德经物流运输有限公司	鹤壁市鹤山区 S221	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查，该公司处于停产状态。发现问题：1. 厂区大宗物料苫盖不严；2. 厂区积尘严重，面积约 400m×500m。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN- 201917- 128	2019- 12-20	鹤壁市	鹤山区	姬家山乡	鹤壁市恒力橡塑料股份有限公司	鹤壁市鹤山区 X003 姬家山产业园区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产，发现问题：1. 该企业正在进行露天刷漆和露天切割作业；2. 厂区大量土石方未进行苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/15