

附件

济源市督办问题清单

编号	检查时间	市	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201918-172	2020-01-11	济源市	五龙口镇	五龙口镇 无名加工 厂	济源市五龙 口镇河头村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，在济源市同力实业有限公司厂区内发现一石料破碎机加工点，未生产，厂房内有加工好的半成品，存在露天喷漆迹象，未安装污染治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2020/3/22
HN-201918-173	2020-01-03	济源市	虎岭高新 片区	河南济源 钢铁（集 团）有限公 司	济源市济水 大街西段 319 号	企业应急预案不符合《重污染天气重点行业应急减排措施技术指南》要求	现场检查时，该企业正在生产，2 座球团竖炉生产线中有 1 条在运行，6 座石灰窑停产，存在问题：1.企业应急预案提出橙色预警天气应急措施按照污染物日排放量 3100 千克为基数进行减排，不符合《技术指南》中“球团设备停产，石灰窑设备停产”的要求；2.政府预案与企业预案要求不一致。	责令整改，重新修订重污染天气应急预案。	2020/3/22