

附件

## 济南市平阴县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201917-050	2019-12-19	济南市	平阴县	锦水街道	济南铸诚 建筑工程 集团有限 公司	济南市平 阴县玫苑 路	建筑工地未 落实“六个 百分百”要求	现场检查时，该建筑工地正在施工，存在问题：渣土运输车辆进出施工工地未清洗，铲车正在施工作业，雾炮机未连接水管，无法使用。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/3/15
SD-201917-051	2019-12-24	济南市	平阴县	孔村镇	济南汇丰 碳素有限 公司	济南市平 阴县	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 煅后焦车间污染治理设施损坏，粉尘无组织排放；2. 成型车间雷蒙磨“跑冒滴漏”严重；3. 焙烧车间有一条生产线未验收，煅烧和成型车间未验收；4. 企业增设的一台2蒸吨天然气炉，未取得环评批复。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/31

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201917-052	2019-12-20	济南市	平阴县	孔村镇	济南汇发 科技有限 公司	济南市平阴 县 G105(京 珠线)	工业粉尘无 组织排放	现场检查时,该企业正在生产,熔炉集 气罩与管道连接处密封不严,存在部分 烟气散排。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式;块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网,并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的,依据《中华人民 共和国大气污染防治法》 第一百一十七条,立案处 罚。	2020/3/15
SD-201917-053	2019-12-20	济南市	平阴县	孔村镇	平阴汇源 石油销售 有限公司	济南市平 阴县孔村 镇 105 国道	未安装油气 回收装置或 装置不正常 运行	现场检查时,该加油站正在营业,存在 问题:油罐罐顶排气管干燥剂密封圈损 坏,3号加油机油气帽破损,油罐卸油 口有“跑冒滴漏”现象。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行,收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的,依据《中华人 民共和国大气污染防治 法》第一百零八条,立案 处罚。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201917-054	2019-12-24	济南市	平阴县	/	济南二机床铸造有限公司	济南市平阴县南苑街	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该企业清理车间正在进行焊接和清理作业。存在问题：1. 未按照重污染天气橙色预警要求进行全部停产；2. 清理车间未开启配套的污染防治设施，厂房内烟雾弥漫，铸造车间除尘设施箱体破损，粉尘散排。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15
SD-201917-055	2019-12-24	济南市	平阴县	孔村镇	济南龙山炭素有限公司	济南市平阴县	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 原料车间未密闭，粉尘散排严重；2. 重污染应急响应期间企业仍在使用国四以下车辆运输。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15
SD-201917-056	2019-12-22	济南市	平阴县	榆山街道	天元建设集团有限公司承建平阴县锦东城中村改造项目	济南市平阴县翠屏街15号	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该建筑工地正在施工，存在问题：该项目未按重污染天气保障性工程项目清单管理要求施工，场地南侧工人正在进行焊接作业，未使用焊烟净化设施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15
SD-201917-057	2019-12-21	济南市	平阴县	/	平阴碧桂园云玺台项目	济南市平阴县云翠街	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，发现该工地未落实重污染应急管控停产措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15