

附件

济南市长清区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201917-106	2019-12-24	济南市	长清区	归德街道	济南活力 饲料有限 公司	济南市 长清区 长兴路 2002	治污设施不 正常运行	现场检查时,该企业未生产。存在问题: 脉冲式布袋除尘设备管道破损,三通接 口密封盖脱落。	依法立案查处,保持治污 设施正常使用。	2020/3/15
SD-201917-107	2019-12-28	济南市	长清区	/	济南艾西 特环保科 技有限公 司	济南市 长清区 归北路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该企业正在生产,喷漆、 喷砂、焊接等工序未生产,UV 光氧催 化设备部分灯管不亮。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行,收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的,依据《中华人 民共和国大气污染防治 法》第一百零八条,立案 处罚。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201917-108	2019-12-23	济南市	长清区	文昌街道	山东长泰建设集团有限公司承建大柿子园村房地产开发项目(保利·盛景台)	济南市长清区	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时,该建筑工地切割作业等正在施工,存在问题:1.未落实重污染天气橙色预警响应措施,仍在进行施工作业;2.裸露砂土地面未全部覆盖,未落实六个百分百要求。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15
SD-201917-109	2019-12-27	济南市	长清区	马山镇	长清区马山镇南蕊村村南正力包装印刷东侧水洗砂	济南市长清区 S104	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该水洗砂摊点无生产设备,生产原料物料露天堆放未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2020/3/15