

附件

淄博市高新区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201917-132	2019-12-20	淄博市	高新区	四宝山 街道	山东瑞华 节能新材 料科技有 限公司	淄博市高 新区民祥 路与金晶 大道交叉 口	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业响应橙色应急预警，停运1条天然气隧道窑，隧道窑烟气收集管道老旧生锈，现场发现一处泄露点，泄露的黑烟气未经脱硫、脱硝、除尘设施直接外排。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201917-133	2019-12-20	淄博市	高新区	四宝山街道	中材淄博 重型机械 有限公司	淄博市高 新区裕民 路 111 号	其他涉气环 境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 钢板数控切割及堆焊工序安装了滤筒式除尘器，现场发现大量黄色烟尘从配套的排气筒密集排放，持续排放约 2 分钟，经核实为滤筒拆卸搁置在除尘器外的情况下，工人擅自开启引风机使得灰斗内积灰直排；2. 回转窑体及磨机筒体等高大设备焊接过程中产生的烟尘未使用烟气净化器进行收集处理，车间焊烟弥散严重。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/15
SD-201917-134	2019-12-31	淄博市	高新区	宝山科技 园区	润泽园北 侧大型建 筑垃圾堆 场西北侧 无名物料 堆场	淄博市高 新区 G20(青银 高速)	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，在润泽园北侧大型建筑垃圾堆场西北侧无名物料堆场，发现大量土堆露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201917-135	2019-12-24	淄博市	高新区	四宝山 街道	S238 省道 与齐风大 道交叉 口处无 名物 料堆 场	淄博市高 新区 S238(高 淄 路)	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，在 S238 省道与齐风大道 交叉口处，以及附近砂石厂，发现大量 土堆、物料露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《中华人民 共和国大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2020/3/15