

附件

长治市沁源县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201918-154	2020-01-10	长治市	沁源县	沁河镇	跃诚钣金 喷漆	长治市沁 源县沁河 镇沁北街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业存在喷漆工序， 但未安装配套 VOCs 治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《中华人 民共和国大气污染防治 法》第一百零八条，立案 处罚。	2020/3/22
SX-201918-156	2020-01-01	长治市	沁源县	沁河镇	沁源县沁 河镇利民 豆制品加 工厂	长治市沁 源县沁河 镇南石渠 村北	经营性炉灶	现场检查时，该企业正在生产，存在 问题：1. 未办理环保手续；2. 一台燃 煤锅炉正在使用，未安装污染防治设 备，产生的烟气未经处理直接排放。	严格按照要求完成拆除或 实行清洁能源改造任务。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201918-157	2020-01-03	长治市	沁源县	郭道镇	沁源县太森加油站	长治市沁源县郭下线	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时，发现该加油站油气回收胶套破损，未及时更换。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2020/3/22
SX-201918-159	2020-01-04	长治市	沁源县	郭道镇	沁源县郭道村东临货运部	长治市沁源县 S222	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，发现该企业存在燃煤小锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/22