

附件

运城河津市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201918-223	2020-01-12	运城市	河津市	僧楼镇	河津市怡霖建材有限公司	运城河津市僧楼镇北午芹村	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司正在生产，已按重污染天气管控要求减产保窑，存在问题：1. 现场用 pH 试纸测试脱硫塔循环水池进水，pH 值为 2，呈强酸性；2. 未能提供相应的生产记录和治污设施运行台帐等资料。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
SX-201918-224	2020-01-10	运城市	河津市	清涧街道	河津市泉鑫建材科技有限公司	运城河津市清涧街道杜家沟村南	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司 1 座隧道窑和 1 条烘干生产线正在生产，存在问题：1. 现场用 pH 试纸测试脱硫塔循环水池进水，pH 值为 2，呈强酸性；2. 环保设施未竣工验收，擅自投入生产。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201918-225	2020-01-10	运城市	河津市	清涧街道	河津市康庄高钙灰厂	运城河津市清涧街道康家庄村	治污设施不正常运行	现在检查时，该公司正在生产，存在问题：1. 现场用 pH 试纸和企业的 pH 检测仪检测脱硫塔循环水池，进水 pH 试纸测试值为 4，进水 pH 检测仪数值显示 4.86，呈酸性；2. 成品输送带密闭不严，多处存在缺口；3. 两辆国四重型载货汽车在厂内运输，未落实运输车辆管控措施。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
SX-201918-226	2020-01-06	运城市	河津市	樊村镇	河津市盛钰环保科技有限公司	运城河津市樊村镇西磴村东北	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 环评于 2017 年 12 月通过审批，但环保设施未经竣工验收擅自投入生产；2. 回转窑系统卸料炉口产生的废气未完全收集，场区大量废气直排外环境，气味刺鼻；3. 回转窑系统卸料炉口废气脱硫设施未运行，脱硫液 pH 值呈酸性且没有温度，烟筒排放口也无废气排放迹象；4. 重污染天气黄色预警管控措施不到位，生产车间发现一辆国四重型车辆，正在拉货；5. 两条回转窑炉都在生产，未执行限产保窑 10%。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201918-227	2020-01-12	运城市	河津市	/	津华科技公司拆除工地	运城河津市 G209 与学府路交汇处	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该企业旧建筑物拆除施工现场扬尘较大，未采取湿法作业，且未落实重污染天气橙色预警应急响应措施要求。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/3/22
SX-201918-228	2020-01-06	运城市	河津市	樊村镇	河津市源泰塑料再生利用有限公司	运城河津市樊村镇芦庄村西	其他涉气环境问题	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：1. 废气收集罩风扇在检查时才刚开启；2. 熔化工艺产生的废气收集不到位，收集罩安装位置离熔化设备产生废气位置过高，不能完全收集熔化产生的废气，有部分热熔废气外排。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22
SX-201918-229	2020-01-02	运城市	河津市	/	河津市皇朝灰陶砖雕有限公司	运城河津市西窑头新村东	其他涉气环境问题	现场检查时，该公司 2 座梭式窑产品已经烧结完成，1 座梭式窑在生产，梭式窑脱硫塔大约有一个长 15cm 宽 5cm 的裂缝，塔体表面腐蚀严重，废气无法有效收集。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22
SX-201918-230	2020-01-08	运城市	河津市	僧楼镇	山西宏达钢铁集团有限公司	运城河津市僧楼镇小张村	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：1. 多辆国四重型车辆进出厂区运输物料，未落实重污染天气运输车辆管控措施；2. 180 立方米的烧结炉出来的矿渣露天堆放；3. 1300 立方米高炉及 450 立方米高炉炉渣在淬化时产生大量水蒸气，未收集处理。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201918-231	2020-01-12	运城市	河津市	僧楼镇	河津市鑫特化工有限公司	运城河津市僧楼镇人民村村西	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该公司硫酸钡生产线正在生产，存在问题：1. 未落实重污染天气应急响应要求的停产措施；2. 焙烧工段产生粉尘收集不到位，存在无组织排放。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
SX-201918-232	2020-01-06	运城市	河津市	/	津龙时代广场建筑工地	运城河津市华兴路	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该建筑工地有混凝土搅拌车正在卸料，未落实重污染天气黄色预警管控措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
SX-201918-233	2020-01-03	运城市	河津市	城区街道	山西曙光船窝煤业有限公司河津百底焦化厂	运城河津市城区街道百底村北 001 号	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该厂正在生产，存在问题：1. 未落实重污染天气应急预案橙色预警期间要求的延长结焦至 48 小时的管控措施；2. 秋冬季采暖期间在线监控数据大于特排期间的各项数据。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
SX-201918-234	2020-01-03	运城市	河津市	城区街道	山西曙光建材有限公司	运城河津市城区街道百底村	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该公司两条生产线正在生产，未落实重污染天气应急预案中一座隧道窑停产，一条隧道窑减产保窑（减产比例 20%）的要求。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22