

附件

运城市闻喜县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201918-246	2020-01-10	运城市	闻喜县	桐城镇	闻喜中皓 阀门驱动 制造有限 公司	运城市闻 喜县桐城 镇李家庄 村口西 200 米	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 喷漆工序有明显的喷漆迹象，有大量的喷漆件在晾干，VOCs 无组织挥发，废气收集处理设施未开启；2. 未执行重污染天气应急预案橙色预警期间涉 VOCs 喷漆工序须停产的要求。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
SX-201918-247	2020-01-12	运城市	闻喜县	桐城镇	闻喜县若 恒古典家 具厂	运城市闻 喜县桐城 镇王顺坡 村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 喷漆房有明显的喷漆迹象，大量喷漆件晾干，异味刺鼻，VOCs 无组织排放，废气收集处理设施未运行；2. 刨料及砂光工序地面及周边有明显积尘，粉尘无组织排放，粉尘收集处理施未运行。	责令整改，依法查处。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201918-248	2020-01-13	运城市	闻喜县	东镇	山西凯熠诚物贸有限公司	运城市闻喜县东镇东堡村村口向东100米	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业未办理环保审批手续，电焊工序无烟尘收集处理设施，烟尘无组织排放。	责令整改，依法查处。	2020/3/22
SX-201918-249	2020-01-12	运城市	闻喜县	/	山西银光华盛镁业股份有限公司园区分公司	运城市闻喜县姚村工业园区中路一号	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，铸棒车间熔炼炉无粉尘收集处理设施，熔炼炉周围有明显积尘，粉尘无组织排放。	责令整改，依法查处。	2020/3/22
SX-201918-250	2020-01-11	运城市	闻喜县	桐城镇	山西中交汇通路桥工程有限公司	运城市闻喜县桐城镇太风西街420号西一巷5号	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，该企业未生产，有国四及以下重型载货车辆正在装料运输，未按要求落实运输车辆管控措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
SX-201918-251	2020-01-09	运城市	闻喜县	东镇	闻喜县京宝混凝土有限公司	运城市闻喜县沁东线	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该企业未生产，但混凝土出料口湿润，车辆进出痕迹明显，且原料库内发现一堆刚搅拌不久的混凝土，有生产的迹象，未严格落实重污染天气应急预案中停产的要求。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22