

附件

滨州邹平市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201918-226	2020-01-04	滨州市	邹平市	长山镇	风电城路段市政供暖施工工地	滨州邹平市风电城路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在作业，存在问题：1.未按照重污染天气应急响应管控要求停止土方作业；2.土方作业过程中未相应采取降尘抑尘措施；3.大量渣土露天堆放，未采取苫盖等抑尘措施。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/3/22