

附件

鹤壁市经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201918-112	2020-01-07	鹤壁市	经济技术开发区	东海路街道	鹤壁市铭泰电器有限责任公司	河南省鹤壁市黎阳路389号	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该企业正常生产,注塑车间安装的VOCs治理设施正常运行,存在问题:1.安装的集气罩过小,产生的部分废气未经有效收集,直接经车间内两个排风扇外排环境;2.企业制定的应急预案内减排措施与政府制定的清单不一致。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201918-113	2020-01-08	鹤壁市	经济技术开发区	东杨路街道	河南杰科新材料股份有限公司	河南省鹤壁市东杨路	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题： 1.EVA 生产车间内挤出工段部分废气未经收集，直接排放车间内； 2.企业 制定的应急减排措施与政府清单不一致。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2020/3/22
HN-201918-114	2020-01-08	鹤壁市	经济技术开发区	东杨路街道	鹤壁东江建筑工业科技有限公司	河南省鹤壁市海河路	未严格落实企业应急预案中的减排措施	该企业共建设四座立体养护窑，现场检查时处于运行状态，模具工段处于正常作业状态，现场有刚加工的模具，经查阅该企业生产台账，在橙色预警期间均在正常生产，未落实应急预案中的减排措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
HN-201918-115	2020-01-02	鹤壁市	经济技术开发区	渤海路街道	定海混凝土有限公司	河南省鹤壁市 S221	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该企业正在生产，未严格落实重污染天气应急管控措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201918-116	2020-01-04	鹤壁市	经济技术开发区	渤海路街道	恒天机械有限公司	河南鹤壁市	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该企业喷漆作业正在进行，未落实重污染天气橙色预警应急管控措施，且在喷漆房外进行喷漆作业，污染防治设施未运行。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22