

附件

洛阳国家高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201918-231	2020-01-10	洛阳市	洛阳国家高新技术产业开发区	/	洛阳三恒感应加热科技有限公司	洛阳市高新区青城路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司正在生产，焊接工序未使用移动式烟气回收装置。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22
HN-201918-232	2020-01-10	洛阳市	洛阳国家高新技术产业开发区	辛店镇	洛阳博塔重工机械设备有限公司	洛阳市高新区华夏路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司正在生产，焊接工序未使用移动式烟气回收装置。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22
HN-201918-233	2020-01-05	洛阳市	洛阳国家高新技术产业开发区	/	洛阳中集凌宇汽车有限公司	洛阳市高新区关林路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司正在生产，焊装车间正在进行焊装作业，未使用焊装烟尘净化装置处理。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22
HN-201918-234	2020-01-05	洛阳市	洛阳国家高新技术产业开发区	/	洛阳成天机械有限公司	洛阳市高新区科技园开元大道 275 号院内	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，焊装车间正在进行焊装作业，未使用焊装烟尘净化装置处理。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22