

附件

咸阳市三原县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-119	2020-01-08	咸阳市	三原县	/	三原战有 建材有限公司	咸阳市三 原县	其他涉气环 境问题	现场检查时，该企业西边隧道窑正在 试生产，隧道窑顶部有少量漏风，部 分废气未经处理从顶部无组织排放。	进一步调查核实，依法整 改。	2020/3/22