

附件

宝鸡市眉县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-076	2020-01-11	宝鸡市	眉县	首善镇	陕西捷凯 洲机械设 备有限公 司	宝鸡市眉 县首善镇 砖机工业 园区	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题： 1. 该企业未落实企业应急预案中的减排措施； 2. 该企业焊接工序未使用烟尘收集装置； 3. 打磨工序正在生产，布袋除尘器未开启； 4. 涉VOCs 工序正在生产，污染治理设施未开启。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
SAX-201918-077	2020-01-09	宝鸡市	眉县	首善镇	眉县海浪 热力工程 有限公司	宝鸡市眉 县首善镇 凤泉路南 端	超标排污或 未执行超低 排放标准	现场检查时，该企业正在生产，存在问题： 1. 企业正在使用 2 台 25 蒸吨燃煤锅炉，其在线监测设备已拆除，自采暖季开始至今未进行监测； 2. 企业锅炉脱硫工序无加减记录； 3. 该企业未执行超低排放标准。	进一步调查核实，对符合处罚条件的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为，拒不改正的，实施按日连续计罚；对不能立案处罚的，开展监督性监测。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-078	2020-01-09	宝鸡市	眉县	首善镇	眉县城南 热力开发 有限公司	宝鸡市眉 县首善镇 群众路南 延伸段西 侧	超标排污或 未执行超低 排放标准	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.企业正在使用1台20蒸吨燃煤锅炉其线监测设备已拆除，自采暖季开始至今未进行监测；2.原料煤、炉渣未棚化，全部露天堆放；3.企业锅炉脱硫塔加碱记录至2019年12月21日后至今无记录；4.企业环评为3台14蒸吨1台7蒸吨燃煤锅炉，实际为一台20蒸吨燃煤锅炉，未执行超低排放标准，批建不符。	进一步调查核实，对符合处罚条件的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为，拒不改正的，实施按日连续计罚；对不能立案处罚的，开展监督性监测。	2020/3/22
SAX-201918-079	2020-01-05	宝鸡市	眉县	首善镇	眉县苏宁 混凝土有 限公司	宝鸡市眉 县首善镇 王家庄村 二组(眉齐 路西)	企业未按照 要求落实运 输车辆管 控措施	现场检查时，该企业未生产（有生产迹象），存在问题：该企业未落实红色预警管控要求停止车辆作业，在料仓内有一台铲车正在作业；企业制定的“一厂一策”未向环保部门进行备案，公示牌不符合要求。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
SAX-201918-080	2020-01-09	宝鸡市	眉县	齐镇	宝鸡生力 橡胶有限 责任公司	宝鸡市眉 县齐镇石 龙庙村	其他涉气环 境问题	现场检查时，该企业未生产，存在问题：该企业生产车间密闭不到位，车间物料混乱堆放，收购的废旧轮胎经加工粉碎后磨粉，VOCs等无组织排放气体不能有效处理，现场存在刺鼻难闻的恶臭气味。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-081	2020-01-05	宝鸡市	眉县	首善镇	眉县瀚瑞 果品包装 有限公司	宝鸡市眉 县首善镇 王家庄村 二组	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查时，该企业正在生产，存 在问题：1.该企业未落实重污染天气 管控措施，仍在生产，聚丙烯颗粒 经融化制成果箱；2.现场有国四排放 标准重型载货车辆（鲁 PG0755）正 在装运包装产品；3.“一厂一策”未 向环保部门备案，公示牌不符合要 求。	责令整改，依法查处，强化 管理，落实重污染天气期间 管控要求。	2020/3/22
SAX-201918-082	2020-01-10	宝鸡市	眉县	营头镇	眉县新顺 谷物蛋白 制造有限 公司	宝鸡市眉 县营头镇 新街	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查时，该企业正在生产，存在 问题：1.该企业无重污染天气预警公 示牌；2.该企业未落实企业应急预案 中的减排措施；3.生产过程中密闭不 到位，造成大量粉尘无组织排放。	责令整改，依法查处，强化 管理，落实重污染天气期间 管控要求。	2020/3/22
SAX-201918-083	2020-01-10	宝鸡市	眉县	金渠镇	陕西社会 水泥有限 责任公司	宝鸡市眉 县金渠镇	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查时，该企业正在生产，存 在问题：未严格落实企业应急预案 中的减排措施。	责令整改，依法查处，强化 管理，落实重污染天气期间 管控要求。	2020/3/22
SAX-201918-085	2020-01-08	宝鸡市	眉县	/	眉县星源 石油余管 营加油站 北侧堆场	宝鸡市眉 县星源石 油余管管 加油站北 侧 G310(连 天线)	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该企业未生产，存在 问题：院内大量砂石露天堆放未覆 盖，内停一辆非道路移动机械（铲 车），二套筛沙设备，院内尘土厚积。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物料 入棚入仓或建设挡风抑尘 网，并采取洒水、喷淋、苦 盖等综合措施。对企事业单位 存在违法行为的，依据 《中华人民共和国大气污 染防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-086	2020-01-06	宝鸡市	眉县	金渠镇	眉县金渠 机瓦厂	宝鸡市眉 县金渠镇 河底村	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该企业正在生产，存 在问题：煤矸石破碎车间未安装除 尘设施，煤矸石料厂没覆盖、露天 作业。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物料 入棚入仓或建设挡风抑尘 网，并采取洒水、喷淋、苦 盖等综合措施。对企事业单 位存在违法行为的，依据 《中华人民共和国大气污 染防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	2020/3/22