

附件

宝鸡市千阳县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-090	2020-01-10	宝鸡市	千阳县	草碧镇	宝鸡鸿顺恒远工程建设有限责任公司	宝鸡市千阳县草碧镇建陶产业园区二 号路	未严格落实企业应急预案中的减排措施	该企业重污染天气应急响应措施：搅拌机、装载机停产。现场发现搅拌机和装载机正在运行，未落实管控要求。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
SAX-201918-091	2020-01-10	宝鸡市	千阳县	草碧镇	宝鸡永泰水泥制品有限公司	宝鸡市千阳县草碧镇建陶产业园区二 号路	未严格落实企业应急预案中的减排措施	该企业重污染天气应急响应措施：调直切割机 1 台，停产；滚焊机、手焊机，停产。现场发现以上设备都在生产中，未落实管控要求，且生产过程中未使用废气治理设施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
SAX-201918-092	2020-01-06	宝鸡市	千阳县	城关镇	千阳县滨河洗浴中心	宝鸡市千阳县城关镇人民路 东段	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该企业未生产，存在问题：根据锅炉改造要求，已替换为燃生物颗粒锅炉，但现场发现正在使用燃煤，改造不彻底。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/22