

附件

铜川市王益区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题 类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-020	2020-01-06	铜川市	王益区	王家河工业园区	铜川航霄钢结构工程有限公司	铜川市王益区 G210	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业的焊接工序、喷涂工序正在生产，配套的治污设施均未运行。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题 类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-021	2020-01-06	铜川市	王益区	/	铜川欣盛煤机制造有限公司	铜川市王益区红旗街	治设不常行 污施正运	现场检查时, 铆焊车间、综合机修车间、原材料加工车间、铸造车间、喷砂车间正在生产, 存在问题:1.该公司铆焊车间、原材料加工车间、综机修理车间均存在焊接作业, 但未使用焊烟净化收集设施, 产生烟气较大; 2.固定喷漆房正在喷漆作业, 车间大门敞开, 有3条废气入口, 现场有需喷涂产品未放在废气入口处喷涂作业, 直接在地面进行喷涂, 简易喷漆房未全封闭, 作业时净化设施的净化效果不佳, 异味较大; 3.原材料加工车间在没有VOCs收集装置的情况下开展喷漆作业; 4.铸造车间安装2台中频炉, 配备两个移动式集气罩, 集气罩与排气管主管道对接处缝隙较大, 无法达到收集效果, 未设置15米的高空排气筒。	依法立案查处, 保持治污设施正常使用。	2020/3/22
SAX-201918-022	2020-01-10	铜川市	王益区	王家河工业园区	陕西合生杰森科技有限公司	铜川市王益区王家河工业园区	未装污施 安治设	现场检查时, 该企业正在生产, 主要从事车用尿素水溶剂加注设备生产销售。现场焊接工序未配套焊烟净化器。	按要求安装治污设施, 并确保正常使用。存在违法生产行为的, 依法立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题 类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-023	2020-01-10	铜川市	王益区	王家河镇	铜川市王益区文茂装饰工程有限公司	铜川市王益区苗圃路	工业粉尘无组织排放	该企业主要从事铝合金门窗制造，与环评报告不相符。现场检查时，发现喷漆工段未安装UV光氧净化设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22
SAX-201918-024	2020-01-05	铜川市	王益区	/	铜川建睿实业有限公司	铜川市王益区	其他环境问题	现场检查时，该企业的筛分、破碎、清洗工段均停产，有车辆往厂内运输物料。存在问题：1.未建设原料库；2.原料砂石、石膏未采取防尘网进行苫盖；3.上料口及生产车间未完全封闭。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题 类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-025	2020-01-03	铜川市	王益区	黄堡工业园区	铜川市矿山水泥有限公司	铜川市王益区	未严格落实企业应急预案的减排措施	现场检查时，该企业2条水泥磨生产线停产，存在问题：1.根据用电记录、生产报表及考勤表显示企业有生产行为，未严格执行应急响应措施；2.原料库工人正在破碎原料，未采取湿法破碎，现场扬尘大。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
SAX-201918-026	2020-01-02	铜川市	王益区	/	铜川高宇再生资源利用有限公司	铜川市王益区石坡村	未严格落实企业应急预案的减排措施	现场检查时，该企业正在对建筑垃圾分选粉磨生产线的生产设备进行调试。存在问题：1.原料堆放厂内物料未覆盖；2.进料口未封闭；3.半成品出料口未封闭；4.皮带输送机未进行全封闭；5.厂地未硬化。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22