

附件

## 铜川市耀州区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类 型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-027	2020-01-08	铜川市	耀州区	/	陕西省崔家沟煤矿	铜川市耀州区	工业粉尘无组织排放	该企业建设有 2 台 10 蒸吨燃煤锅炉，2 台 6 蒸吨燃煤锅炉，一台脱硫、麻石水浴除尘设施，一台脱硝设施，一条煤炭开采生产线，于 2019 年 1 月 22 日办理了排污许可证，编制了突发环境事件应急预案，并制定了重污染天气应急响应方案。存在问题:1.两台 10 蒸吨燃煤锅炉未安装在线监测设施；2.未办理相关环评手续；3.炉渣未建设“三墙一项”固废棚，露天堆存未采取有效苫盖措施；4.燃煤锅炉脱硫、脱硝、加药运行记录不齐全，不规范；5.氨水储存罐地面未做防渗、防腐处理。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类 型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-028	2020-01-03	铜川市	耀州区	孙塬镇	陕西华腾纳米科技有限公司	铜川市耀州区	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，该企业未生产。存在问题：该公司有车牌号为陕 AN3686 等 7 辆国四车辆正在进行物料运输，未落实该企业在重污染天气应急响应期间的车辆管控措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
SAX-201918-029	2020-01-04	铜川市	耀州区	孙塬镇	陕西满意水泥有限责任公司	铜川市耀州区	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该企业采石场正在生产，存在问题：1.未落实重污染天气应急响应要求，所有生产线均在生产运行；2.无任何污染防治设施启动；3.存在使用国四及以下车辆运输物料行为。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22