

附件

铜川市宜君县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-030	2020-01-09	铜川市	宜君县	太安镇	陕西集华柴家沟矿业有限公司	铜川市宜君县	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司原煤开采停产，2台6蒸吨燃煤锅炉一开一停、1台4蒸吨锅炉正在运行。存在问题：1.2台6蒸吨燃煤锅炉和1台4蒸吨燃煤锅炉未安装脱硫设施，没有停运检修记录台账，有冒黑烟现象；2.2台运行的燃煤锅炉配套的麻石水浴除尘设施未开启；3.未建设炉渣固废棚，露天堆存，炉渣部分未苫盖；4.原煤露天堆存，部分未苫盖。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22