

附件

天津市宝坻区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-001	2020-01-13	天津市	宝坻区	/	天津市八方工程机械有限公司	天津市宝坻区潮南工业园	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 未见喷漆工序及处理设施，但检测报告存在有机废气；2. 吸风机吸力不足，打磨车间粉尘严重，打磨车间原为喷漆车间，防治设施为配喷漆车间的措施，现变更为打磨车间，防治措施未变；3. 焊接车间布袋未启用，除尘器挡板抽出后里面干净，挡板露出部分，灰尘严重。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
TJ-201918-002	2020-01-13	天津市	宝坻区	/	天津国瑞兴华科技有限公司	天津市宝坻区潮南工业园	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 一条激光切割工序产生的废气，处理直接排放车间内；2. 另一条激光切割工序配套的排气管断裂；3. 部分旱烟废气收集罩收集效果不佳；4. 排气筒检测口未封闭。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-003	2020-01-12	天津市	宝坻区	黄庄镇	天津永兴信宇（天津）汽车配件有限公司	天津市宝坻区黄庄镇一号路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，企业安装的 VOCs 治理设施长期不维修，VOCs 治理设施启动后并不运转，长期故障。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
TJ-201918-004	2020-01-12	天津市	宝坻区	黄庄镇	天津华工铸件有限公司	天津市宝坻区黄庄镇三号路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业临时性停产，存在问题：1. 浇筑工序未在集气罩下，产生的废气未全部收集；2. 浇筑工序涉及甲醛，氨气，但 2017 年 9 月环评未要求上 VOCs 处理设施，仅为除尘；3. 企业长期未开展自主监测。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
TJ-201918-005	2020-01-11	天津市	宝坻区	八门城镇	天津普瑞特净化技术有限公司	天津市宝坻区八门城镇	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 磨粉车间粉尘严重，治污设施不正常运行；2. 环评未涉及磨粉工序，涉嫌未批先建；3. 该企业常年未开展监测。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
TJ-201918-006	2020-01-11	天津市	宝坻区	八门城镇	祥瑞宏达科技（天津）有限公司	天津市宝坻区八门城镇	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 污染防治设施尚未安装到位；2. 车间内恶臭气味严重。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
TJ-201918-007	2020-01-11	天津市	宝坻区	八门城镇	天津互惠蔬菜腌制有限公司	天津市宝坻区八门城镇	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，污染防治设施未开启，车间门窗户均敞开，产生的废气直接排放。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-008	2020-01-11	天津市	宝坻区	八门城镇	天恒涂料有限公司	天津市宝坻区S205(宝芦线)	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，污染防治设施未开启，车间门窗户均敞开，产生的废气直接排放。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
TJ-201918-009	2020-01-08	天津市	宝坻区	大钟庄镇	天津瑞颐家园家具有限公司	天津市宝坻区大钟庄镇	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业木工车间正在生产，配套的除尘设施正在安装，现场有大量产品，经查 2019 年 11 月至帮扶人员检查时均存在生产记录。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
TJ-201918-010	2020-01-08	天津市	宝坻区	大钟庄镇	天津罗帝亚体育用品有限公司	天津市宝坻区大钟庄镇	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 1-3 烘干房产生的有机废气存在旁路直排，烘干房废气收集效果不佳；2. 喷涂环节未见废气收集设施；3. 固化工序有机废气收集装置收集效果不佳。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
TJ-201918-011	2020-01-08	天津市	宝坻区	王卜庄镇	天津市宝坻区赛德里美沙发制造厂	天津市宝坻区 S304	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业未生产，存在问题：1. 车间锯屑遍地，污染治理设施未正常运行；2. 新增两台木工台锯设备，且未配套设置污染防治设施。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
TJ-201918-012	2020-01-07	天津市	宝坻区	大口屯镇	天津圣方幕墙装饰工程有限公司	天津市宝坻区大口屯镇	治污设施不正常运行	现场检查该时，该企业正在生产，存在问题：1. 铝切割工序粉尘收集设施未能有效运转，铝屑遍地，粉尘不能有效收集；2. 企业无法提供检测报告。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-013	2020-01-10	天津市	宝坻区	马家店镇	天津宝坻区嘉运棉花厂	天津市宝坻区马家店镇烧角路	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，企业无环保手续，无污染治理设施，使用非道路移动机械，废气大量排放。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/22
TJ-201918-014	2020-01-09	天津市	宝坻区	牛道口镇	欧菲家具(天津)有限公司	天津市宝坻区S210(宝平线)	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，建设有0.8吨锅炉，使用生物质燃料，锅炉配套的水膜除尘器里的水已干枯。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/22
TJ-201918-015	2020-01-07	天津市	宝坻区	马家店镇	天津市宝坻区昌浩家具厂	天津市宝坻区马家店镇烧角村南	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 压板生产线VOCs处理设施均未开启；2. 工人正在空厂房刷漆，未配套建设涂装废气处理设施；3. 近期未开展监测。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/22
TJ-201918-016	2020-01-04	天津市	宝坻区	/	天津计量院对面交建施工工地	天津市宝坻区北外环西侧，天津计量院对面	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，工地未落实建筑工地“六个百分百”要求，大部分施工场地未苫盖，扬尘严重。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/3/22
TJ-201918-017	2020-01-04	天津市	宝坻区	/	宝坻区挹青路工地	天津市宝坻区挹青路13号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，工地未落实建筑工地“六个百分百”要求。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-018	2020-01-02	天津市	宝坻区	/	农场生产桥工地	天津市宝坻区S220(宝白公路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，发现该工地大量物料露天堆放，未覆盖。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/3/22
TJ-201918-019	2020-01-14	天津市	宝坻区	史各庄镇	天津市傲钢家具有限公司	天津市宝坻区X560(通唐公路)	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，焊接工序未在集气罩下工作，集气罩已经堵死。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22
TJ-201918-020	2020-01-13	天津市	宝坻区	/	天津美诺可家具制造有限公司	天津市宝坻区潮南工业园铸华路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，发现该企业打磨工序治理设施集气效果不佳，车间密闭不佳，存在无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-021	2020-01-07	天津市	宝坻区	大口屯镇	金益农生物科技有限公司	天津市宝坻区大口屯镇	工业粉尘无组织排放	现场检查时，发现该企业粉尘无组织排放严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22
TJ-201918-022	2020-01-01	天津市	宝坻区	方家庄镇	天津市科艺达家具有限公司	天津市宝坻区S219(九园线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时，发现该企业 5#木工车间原料未进入打磨柜内操作，造成粉尘无组织排放，同时，主要设备与环评批复不符（增加多用木工机床 43 台）。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22
TJ-201918-023	2020-01-14	天津市	宝坻区	宝平街道	大运重卡	天津市宝坻区X560(通唐公路)	黑加油站	现场检查时，发现该处存在黑加油站。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-024	2020-01-13	天津市	宝坻区	朝阳街道	天津驰业汽贸有限公司院内流动加油车	天津市宝坻区朝阳街道	流动加油罐车	现场检查时，发现天津市驰业汽贸有限公司院内南侧有一辆蓝色黑加油罐车正在为货车加油。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	2020/3/22
TJ-201918-025	2020-01-13	天津市	宝坻区	/	纳百川冷暖设备有限公司对面致远物流院内黑加油车	天津市宝坻区X560(通唐公路)	流动加油罐车	现场检查时，发现致远物流、百吉利物流院内有2辆流动加油罐车，车牌号分别为：津LC6931，津MPF527。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	2020/3/22
TJ-201918-026	2020-01-11	天津市	宝坻区	八门城镇	天津森奥门窗有限公司	天津市宝坻区八门城镇	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.喷漆设备VOCs集气罩按照不规范，不能起到VOCs收集作用；2.粉尘处理设施长期不用，集气罩上灰尘严重，处理设施按钮灰尘严重，长期未按过；3.未提供验收材料；4.长期未监测。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22
TJ-201918-027	2020-01-07	天津市	宝坻区	大口屯镇	天津市大镇混凝土有限公司	天津市宝坻区S101(津围线)	其他涉气环境问题	现场检查时，企业表示一直未生产，经查用电记录，发现该企业一直在产，企业未提供监测报告，除尘器集气罩过小，除尘效果不佳。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-028	2020-01-05	天津市	宝坻区	马家店镇	天津永亮橡塑制品有限公司	天津市宝坻区辉宏路	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，根据该企业生产记录显示企业在上一轮重污染天气期间持续生产；同时，企业在2019年下半年未委托进行检测，最近一次为2019年三月份的检测，不符合半年一次检测要求。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
TJ-201918-029	2020-01-14	天津市	宝坻区	朝霞街道	天津市宝坻区路路通汽车修理厂	天津市宝坻区X560(通唐公路)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，发现该企业有一台燃煤锅炉正在使用。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/22