

附件

天津市东丽区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-096	2020-01-04	天津市	东丽区	金桥街道	恩斯盟防静电材料 (天津)有限公司	天津市东丽区金桥街道向阳村	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 光氧环保设备无法正常运行，UV 光氧灯管 80%不能正常工作；2. 固废暂存所不规范，固体废物随意堆放，无固废标识。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-097	2020-01-02	天津市	东丽区	新立街道	天津东丽区万达商务服务有限公司天津东丽先锋路万达广场项目工地	天津市东丽区新立街道 S318 (先锋路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，现场大面积黄土裸露未苫盖。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/3/22
TJ-201918-098	2020-01-11	天津市	东丽区	华明街道	黑加油站	天津市东丽区天津顺德混凝土工程有限公司二道门岗对面	黑加油站	现场检查时，发现该处有一台加油机和一个油罐。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-099	2020-01-10	天津市	东丽区	华明街道	黑加油点	天津市东丽区华明街跃进北路天津市硕隆混凝土有限公司院内传达室旁	黑加油站	现场检查时，发现天津市硕隆混凝土有限公司传达室旁有一个黑加油点，有两个加油机和两个油枪。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	2020/3/22
TJ-201918-100	2020-01-14	天津市	东丽区	华明街道	永和料场院内移动加油车	天津市津汉公路和永和路交叉口东 500 米永和料场内	流动加油罐车	现场检查时，在该处发现一台流动加油罐车。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	2020/3/22
TJ-201918-101	2020-01-11	天津市	东丽区	金钟街道	流动黑加油车	天津市东丽区 S308(北杨线东侧一停车场，二手车交易市场旁)	流动加油罐车	现场检查时，在该处发现一辆流动加油罐车，车牌号为津 RQS328。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-102	2020-01-11	天津市	东丽区	华明街道	天津市滨海金鹏建筑材料有限公司	天津市东丽区华明街嘉隆道1号	排污口不规范	现场检查时，该企业正在生产，企业料仓建设的袋式除尘器正在运行，但料仓南侧除尘器配套的废气排放口被人为拆除。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2020/3/22
TJ-201918-103	2020-01-11	天津市	东丽区	华明街道	东丽区供热站华明分站	天津市东丽区赤海路	其他涉气环境问题	现场检查时，该供热站有两台 80 蒸吨燃煤锅炉（开一备一），存在问题：1. 煤仓上部所有窗户未安装玻璃，密闭不到位；2. 企业废气执行标准不符合天津市地方排放标准《火电厂大气污染物排放标准》（DB12/810—2018）要求。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22
TJ-201918-104	2020-01-09	天津市	东丽区	华明街道	天津市硕隆混凝土有限公司	天津市东丽区华明街跃进北路铁道南侧 100 米	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，该企业正在生产，企业在重污染应急管控期间使用国三排放标准重型载货车辆运输物料。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-105	2020-01-09	天津市	东丽区	华明街道	天津市翌洋恒达混凝土有限公司	天津市东丽区华明街李明庄村跃进路11公里处西侧2排8号	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，发现该企业在重污染应急管控期间使用国三重型载货车运输物料。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
TJ-201918-106	2020-01-14	天津市	东丽区	金钟街道	杨北路建材城东300米院内料场	天津市东丽区S102(津芦线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，在该处发现约500平方米易产生扬尘物料露天堆放，未进行苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201918-107	2020-01-11	天津市	东丽区	大毕庄镇	露天建筑 物料堆放 场	天津市东 丽区跃进 路东侧天 津市物流 中心金钟 物流园对 面	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，发现该料场约数千平方 米物料露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《中华人民 共和国大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2020/3/22
TJ-201918-108	2020-01-11	天津市	东丽区	大毕庄镇	露天物料 堆场	天津市东 丽区东安 驾校一号 路6号	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该物料堆场约 1000 平方 米物料露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《中华人民 共和国大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2020/3/22