

附件

咸阳高新区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-144	9月27日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道办事处	陕西移山压缩机有限公司	陕西省咸阳市秦都区汉仓路南段	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该企业正在生产。存在问题:1.喷漆工艺采用水性漆,喷漆房半敞开状态;2.喷漆废气处理装置与环评批复不一致,未采用活性炭吸附装置,采用的是水帘加光氧催化工艺处理;3.2017年测试报告显示尾气排放达标,2018年无测试报告。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-145	9月17日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道办事处	陕西步长制药有限公司	陕西省咸阳市秦都区步长路西段	未安装治污设施	现场检查时,该企业正常生产。存在问题:1.该企业的分捡工序未按环评要求配套袋式除尘设施,只经简易过滤网过滤后直接排放;2.该企业的烘干工序未按要求配套废气处理设施,只通过设施自带收集器后直接排放。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日
SX(陕西) -08-146	9月21日	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道办事处	陕西恒基智能化科技有限公司	中国陕西省咸阳市秦都区永昌路西段	未落实VOCs整治要求	该施工现场存在问题:露天喷漆、晾晒工件,挥发性有机废气(VOCs)整治要求未落实,现场气味刺鼻。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月31日