

附件

聊城市江北水城旅游度假区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-09-051	10月6日	聊城市	江北水城旅游度假区	湖西办事处	顾庄片棚户区改造工地	中国山东省聊城市东昌府区S254(水城大道)西侧村口	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现,该工地正在拆迁,存在问题:1.顾庄片棚户区改造未按要求落实“六个百分百”扬尘污染严重,已完成拆除区域面积大约4万平方米,未采取任何抑尘防尘措施;2.道路未按要求洒水作业,拉运车辆导致道路扬尘污染严重。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	10月31日