

附件

## 渭南卤阳湖现代产业综合开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-22-165	4月21日	渭南市	卤阳湖 现代产 业综合 开发区	/	蒲城县康 盛建筑工 程有限责 任公司	渭南市蒲城 县	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业未在施工，存在问题：工地内有一处露天喷漆场，有大量已喷过绿漆的钢筋铺在地面上，有油漆散发出来的气味。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	5月30日