

附件

铜川市铜川新区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201914-010	2019-11-17	铜川市	铜川 新区	正阳路街 道	铜川市新 区升良酱 醋酿造有 限公司	铜川市耀 州区正阳 路鱼池村 五组20号	未安装治污 设施	现场检查时，该企业停产，正在进行公路U型环补漆，露天刷漆，未采取污染防治措施。	清理取缔喷漆工序，依法立案处罚。	2019-12-30
SAX-201914-011	2019-11-16	铜川市	铜川 新区	正阳路街 道	陕西万鸿 佳森木业 有限公司	铜川新区 工业园区 纬九路	未落实VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.木材切割工段未安装粉尘收集器；2.喷漆工段未生产，挥发性有机物向外扩散，VOCs检测数据超标。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。依法责令停产整治，整改未完成前不得恢复生产。	2019-12-30
SAX-201914-012	2019-11-16	铜川市	铜川 新区	正阳路街 道	铜川三立 实业有限 公司	铜川市铜 川新区正 阳路街道	其他涉气环 境问题	现场检查时，该企业正在生产，车辆进出场区冲洗平台未开启，沙石料堆放场地未采取湿法作业。	进一步调查核实，依法整改。	2019-12-30
SAX-201914-013	2019-11-16	铜川市	铜川 新区	正阳路街 道	陕西同盛 实业有限 公司	铜川市新 区南部工 业园区	其他涉气环 境问题	现场检查时，该企业正在生产，车辆冲洗平台未开启，地面未洒水降尘。	进一步调查核实，依法整改。	2019-12-30