

附件

天津市滨海新区督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成 时限 |
|---------------|------------|-----|------|------------|---------------|-------------|---------------|---|--|----------|
| TJ-201915-014 | 2019-11-27 | 天津市 | 滨海新区 | 海滨街 | 天津市大港兴华福利造纸厂 | 天津市滨海新区 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时,该企业正在生产。存在问题:1.生产3车间厂区地面破损积尘较重。2.生产3车间地面露天堆放包装废纸浆散乱部分未苫盖。3.制浆工段废纸浆露天堆放,无三防措施。 | 采取苫盖措施,加强扬尘管理。 | 2020/2/3 |
| TJ-201915-015 | 2019-11-26 | 天津市 | 滨海新区 | 滨海新区津沽公路 | 天津财源供应链管理有限公司 | 天津市滨海新区河南路桥 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 经现场检查,发现公司院内存放大量沙石物料未覆盖,筛沙机未采取抑尘措施,未安装进出车辆冲洗装置。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 2020/2/3 |