

附件

浚县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D018-HN	3月13日	鹤壁	浚县	卫贤镇	浚县大运节能建材有限公司	卫贤镇南纸坊村	该公司原料库密闭不严，部分物料未苫盖。	易产生扬尘物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等防尘措施。
23-D040-HN	3月15日	鹤壁	浚县	屯子镇	无名粉煤灰储存场	浚县屯子镇	现场检查发现，该储存场内有1000吨左右粉煤灰未覆盖，露天堆放。	易产生扬尘物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等防尘措施。
23-D050-HN	3月31日	鹤壁	浚县	黎阳街道办事处	雅居美域项目	浚县金城路	该施工场地内有大量土方未覆盖。	严格落实施工工地“六个百分百”要求。