

附件

郑州航空港经济综合实验区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D052-HN	3月31日	郑州	航空港区	滨河办事处	道路施工	滨河办事处	该工地大面积渣土苫盖不全。	严格落实施工工地“六个百分百”要求。
23-D053-HN	3月31日	郑州	航空港区	滨河办事处	河南映天建设工程有限公司	文化路128号院1号楼11层	该工地大面积渣土苫盖不全。	严格落实施工工地“六个百分百”要求。
23-D054-HN	3月31日	郑州	航空港区	张庄办事处	中国建筑第七工程局有限公司	城东路116号	该工地渣土未采取苫盖措施。	严格落实施工工地“六个百分百”要求。