

附件

滨州市邹平县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-376	6月12日	滨州市	邹平县	临池镇北台村	邹平县郭辛双冠建材有限公司	中国山东省滨州市邹平县临池镇北台村	工业粉尘无组织排放	现场检查时未生产，部分露天堆放的原料未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SD-01-377	6月13日	滨州市	邹平县	孙镇霍坡村	滨州汇创市政工程有限公司	中国山东省滨州市邹平县S246	工业粉尘无组织排放	现场检查时未生产，厂区内原料露天堆放，未全部毡盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SD-01-378	6月13日	滨州市	邹平县	孙镇时家村	山东禹王新材料科技有限公司	中国山东省滨州市邹平县	工业粉尘无组织排放	现场检查时未生产，该厂露天进料未采取防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日