

附件

郑州市管城回族区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-011	6月18日	郑州市	管城回族区	十八里河街道办	绿都澜湾工地土方倾倒堆放点	中国河南省郑州市管城回族区宇通路与紫荆山南路东	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该工地未作业。存在问题：现场土方大面积裸露，未进行苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	6月30日