

附件

长治市沁县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-01-119	6月19日	长治市	沁县	定昌镇沁州南路	沁县定昌镇沁州南路中石化对面拆迁工地	中国山西省长治市沁县S220(沁州南路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查该拆迁工地建筑垃圾随意堆放未清理，未采取防尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SX-01-120	6月20日	长治市	沁县	沁洲北路	沁县中医院建筑工地	中国山西省长治市沁县沁州北路161号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查该建筑工地正在施工，发现问题:1. 物料未苫盖；2. 地面未硬化；3. 未安装车辆冲洗设施；4. 废弃混凝土随意丢弃。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日