

附件

阳泉市郊区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-135	7月1日	阳泉市	郊区	李家庄乡大西庄村	山西四建集团有限公司（山西省阳泉市全国二青会射击射箭比赛场馆建设项目）	中国山西省阳泉市郊区太泉路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时，该项目工地正在施工，存在问题：1. 场地周围大部分未建围挡；2. 场地内道路部分未硬化；3. 未进行湿法作业；4. 渣土车辆进出场地没有冲洗装置；5. 场地内大部分裸露渣土未苫盖；6. 渣土车辆存在未密闭运输隐患。未落实“建筑工地”六个百分百要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日