

附件

## 唐山海港经济开发区督办问题清单

| 部级编号      | 上传时间 | 市   | 县区        | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称   | 污染源<br>地址     | 问题类型          | 现场问题情况详述                                      | 整改要求                                                  | 整改时限  |
|-----------|------|-----|-----------|------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| HB-02-417 | 7月2日 | 唐山市 | 唐山海港经济开发区 | 唐山海港经济开发区  | 唐山中润煤化工有限公司 | 中国河北省唐山市海港开发区 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，企业正常生产，原料未进棚仓，料场路面扬尘较大，物料苫盖不完全，除尘设施不完善。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |