

附件

郑州市管城回族区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-009	7月4日	郑州市	管城回族区	十八里河办事处	腾晖物流拆迁工地	中国河南省郑州市管城回族区京广快速路与南四环交叉口向西二百米路北	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发型，该工地正在作业。存在问题：未采取湿法作业。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日