

附件

郑州市航空港经济综合实验区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-015	6月27日	郑州市	航空港经济综合实验区	八千办事处	河南瑞安盾门业有限公司	中国河南省郑州市航空港经济综合实验区八千办事处君赵村	未安装治污设施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 吹粉、刷胶等程序未安装废气收集设施；3. 喷塑车间、板筋车间未安装粉尘处理设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-02-016	7月3日	郑州市	航空港经济综合实验区	冯唐办事处	冯付生废品收购点	中国河南省郑州市航空港区冯唐办事处蒿家村S102路北	清单内整改类“散乱污”未完成整改	检查时发现，该企业在当地整改类涉气“散乱污”清单内，正在生产，垃圾未进行分类，未覆盖防尘。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HN-02-017	7月2日	郑州市	航空港经济综合实验区	新港办事处	郑州祥和电器有限公司	中国河南省郑州市航空港区空港三路南侧	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：焊接时废气收集处理设施未使用。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日