

附件

洛阳市伊滨区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-352	9月16日	洛阳市	伊滨区	寇店镇大王村	洛阳众通铝业有限公司	河南省洛阳市伊滨区	排污口不规范	现场检查，该企业正在生产。存在问题：废气采样口未密封。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日
HN-07-353	9月7日	洛阳市	伊滨区	道湛社区	洛阳精工钢结构工程有限公司	洛阳市伊滨区诸葛镇道湛村	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 无环保手续；2. 露天对钢架喷漆，有机废气直排；3. 车间内喷漆工序未安装VOCs收集处理设施，车间未封闭，有机废气无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日