

附件

郑州市经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-052	9月22日	郑州市	经济技术开发区	潮河办事处	威昌汽车配件有限公司	中国河南省郑州市经济技术开发区经南三路以南、开发区内环路以西	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 两条发泡生产线有机废气管道是连通的，所产生的部分有机废气未经光氧催化+活性炭吸附处理后排放；2. 其中一条发泡生产线有机废气收集排放烟囱未达到 15 米。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
HN-08-053	9月18日	郑州市	经济技术开发区	明湖办事处	旭飞光电科技有限公司	中国河南省郑州市经济技术开发区南三路 66 号	未安装治污设施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：未按照环评要求在池炉烟道安装烟气连续自动监测装置。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日