

附件

宝鸡市陇县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX (陕西) -08-131	9月17日	宝鸡市	陇县	城关镇千 邑路	陇县宏达 钢结构有 限责任公 司	中国陕西省 宝鸡市陇县	未安装治污 设施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 无环评审批手续；2. 焊接工序未配套焊接烟气收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31 日
SX (陕西) -08-132	9月18日	宝鸡市	陇县	东风镇尧 场村	陇县华凯 新型建材 有限公司	中国陕西省 宝鸡市陇县 S212	未安装治污 设施	检查时发现，该企业有一条窑炉保温运行，其他工序处于停产状态。存在问题：1. 辊道烧成窑所需煤制气未经脱硫直接使用，烧成窑烟气脱硫装置正在安装建设中，窑炉未经脱硫直排；2. 干燥塔外排烟气未安装布袋除尘器。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31 日
SX (陕西) -08-133	9月20日	宝鸡市	陇县	东南镇郑 家沟村	陇县永安 热力工程 有限公司	中国陕西省 宝鸡市陇县 星火路	未安装治污 设施	检查时发现，该企业目前3台20蒸吨燃煤锅炉因未到供暖季，处于停运状态。存在问题：1. 3台锅炉均未建设除尘器及脱硝设施；2. 3台锅炉共用1条烟囱，烟囱高度只有15米，未达到45米规范要求。	按《攻坚方案》规定的要求和时限完成改造，逾期未完成的，且超标排放的，实施按日计罚。	11月15 日