

附件

濮阳市工业园区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-416	10月4日	濮阳市	工业园区	工业园区 清河路20号	银河塑料 工程有限公司	河南省濮阳市 濮阳县清河路	未安装治污 设施	现场检查时，该公司正在生产。该公司主要生产编织布。存在问题：拉丝车间靠窗的生产线进料口处未设置集气罩、车间未全密闭，窗户破损。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	11月15日