

附件

三门峡市湖滨区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-12-148	11月12日	三门峡市	湖滨区	交口工业园	昊博化工工程有限公司	中国河南省三门峡市湖滨区 S249	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：焊接工段未使用移动焊接烟气净化器。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日
HD-12-147	11月14日	三门峡市	湖滨区	交口工业园	三门峡思念缓释肥业有限公司	中国河南省三门峡市湖滨区 S249	治污设施不正常运行	现场检查时，企业未生产，但处于刚刚停产，锅炉及电机均有温度，企业负责人称刚停产正在进行设备检修。现场发现问题：企业破碎搅拌工段无粉尘收集装置；包装和混料工段产生的粉尘应通过水洗塔除尘，但现场检查发现烟囱风机有温度，但循环水池循环泵没有温度和运行记录，企业负责人确认该设备没有开启。同时烘干设备配套的水除尘设施也未开启。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-12-142	11月15日	三门峡市	湖滨区	会兴街道	三门峡弘安热能技术有限公司	中国河南省三门峡市湖滨区	未按要求严格落实应急预案	现场检查时企业正在生产。存在问题：企业未落实重污染天气喷漆工段停产的要求。企业焊接工段生产时，未使用烟尘收集装置。	责令整改，依法查处。	12月30日
HD-12-143	11月15日	三门峡市	湖滨区	会兴街道	兴隆混凝土有限公司	中国河南省三门峡市湖滨区	未按要求严格落实应急预案	现场检查时企业料场正在工作，部分工段正在生产。现场问题：企业未严格落实重污染应急预案要求进行停产，企业负责人成接的活不多，11月14日生产了几车。企业未制定重污染天气应急预案。	责令整改，依法查处。	12月30日
HD-12-139	11月16日	三门峡市	湖滨区	高庙乡	锦翊化工有限公司	中国河南省三门峡市湖滨区	治污设施不正常运行	现场检查时，企业正在生产。存在问题：现场测试循环水池内喷淋液呈中性。现场在线监控伴热管管线呈水平放置。企业成品料仓粉尘无组织排放较重，屋顶粉尘较多，未发现收尘除尘设施。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日
HD-12-146	11月17日	三门峡市	湖滨区	交口工业园	吉元农林有限公司	中国河南省三门峡市湖滨区 S249	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：企业破碎和干燥工段未按照环评要求安装集齐罩收集后进入布袋除尘，现场企业建成收集罩，收集后直排，未建成布袋除尘器，也未见企业规范的排污口。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-12-145	11月18日	三门峡市	湖滨区	交口工业园	隆汇陶瓷纤维技术有限公司	中国河南省三门峡市湖滨区G30(连霍高速)	未安装治污设施	现场检查时，企业正在生产。现场发现问题：原料破碎车间无任何废气收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日
HD-12-144	11月23日	三门峡市	湖滨区	崖底街道	新东明汽车修理有限公司	中国河南省三门峡市陕县S318	治污设施不正常运行	现场检查，修理厂正在工作。存在问题：喷漆房正在使用，粉尘吸收设备严重老化且无法正常工作。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日
HD-12-138	11月24日	三门峡市	湖滨区	崖底街道	佳美汽车维修部	中国河南省三门峡市湖滨区G310(连天线)	未安装治污设施	现场检查时，企业正在生产。存在问题：企业现场露天喷漆，无污染防治措施；喷漆房封条被撕开，喷漆房无污染防治措施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日
HD-12-141	11月24日	三门峡市	湖滨区	湖滨区	三门峡豫中丰田汽车销售服务有限公司	中国河南省三门峡市陕县陕塬路	治污设施不正常运行	现场检查时，4S店正在营业，现场发现问题：4S店修理厂喷漆房正在使用，配套的废气治理设施未运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日
HD-12-140	11月25日	三门峡市	湖滨区	湖滨区	三门峡新未来汽车销售服务有限公司	中国河南省三门峡市湖滨区G310(连天线)	治污设施不正常运行	现场检查时，该4s店正在营业。现场发现问题：烤漆房正在对配件进行烘烤，但配套的污染治理设施未运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日