

附件

保定市望都县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-13-053	2018/12/5	保定市	望都县	中韩庄镇	保定泰丰 新型建材 有限公司	保定市 望都县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放， 未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2018/12/31