

附件

运城市芮城县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201915-151	2019-11-25	运城市	芮城县	/	芮城县阳城镇杜庄村战国砖厂	山西省运城市芮城县杜庄村	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该厂砖烧制工序正在生产，污染治理设施正在运行，存在问题：1.脱硫塔进水、出水均呈酸性；2.循环水池渗漏，少部分酸性循环水溢至外环境。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/2/3