

附件

吕梁市方山县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|-----|------------|-----------|-----------|---------------|--|--|----------|
| SX-201916-209 | 2019-12-13 | 吕梁市 | 方山县 | / | 南沟村无名堆场 | 吕梁市方山县 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，在吕梁国道改线工程一分部拌合站西侧发现一无名堆场，部分物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020/3/2 |