

附件

安阳市北关区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
10-D495-HN	8月15日	安阳	北关区	/	安阳市中豫锦明硅业有限公司	河南省安阳市北关区北外环路中段路北(周家营村段)	1. 产品罐防腐工序环评批复为人工刷漆,但在刷漆房内发现有喷漆设备(喷枪),未按环评批复要求采取密闭措施;2. C型钢生产抛丸工序(粉尘)和彩钢瓦岩棉工序(VOCs废气)未按环评批复建设配套环保设施。	按环评批复要求对刷漆房采取密闭措施,配套建设抛丸、岩棉工序环保设施,确保各类大气污染物达标排放。	10月20日前