

# 附件

## 保定市安国市督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
10-D001-HB	9月3日	保定	安国市	祁州镇	安国市康达商品混凝土有限公司	子娄村	该单位列入整治类，当地报已完成整治。整治要求其中加设车辆进出清洗区域。现场检查发现其已按要求配套完成，也配套了布袋除尘设施，并已恢复生产，但沙、石堆场未做到封闭，且无地市级政府关于同意恢复生产的批复。据当地部门介绍，该单位于4月份完成整治，当时未要求需要地市级政府或是多部门会审同意方能恢复生产。	1. 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；2. 限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月20日前
10-D002-HB	9月3日	保定	安国市	祁州镇	河北前进无纺布有限公司	子娄村	目视锅炉烟囱有黑烟现象，林格曼黑度>1级。经查除尘设施是旋风除尘器，该除尘器为最低级别，没有安装布袋除尘器。	生物质锅炉配套布袋除尘器。	10月20日前
10-D003-HB	9月4日	保定	安国市	工业园区	国药乐仁堂河北药业有限公司		该单位列入整治类，当地报已完成整治。整治要求其炒药工序配套废气处理设施。现场检查发现该单位在炒药工序仅配套了喷淋塔结合水封除尘，且排气筒直接伸出墙外排放，未做到高空排放。同时该单位已恢复生产，但无地市级政府关于同意恢复生产的批复。	限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月20日前

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
10-D004-HB	9月5日	保定	安国市	西安国城镇	安国市西安国城镇政府对面沙场	西安国城村	该单位列入整治类，当地报整治中，要求其其对沙堆覆盖防扬尘。现场检查发现该单位目前只对部分沙堆进行简易覆盖，现场有车辆在装沙作业。	1. 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施； 2. 限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月20日前
10-D005-HB	9月5日	保定	安国市	伍仁桥镇	赵建记纸管厂	流托村	该单位列入取缔类，当地报已完成取缔。现场检查发现，该单位仍保留完整的生产设备，具备生产能力，现场堆放有较多的厚纸片等原料和产品。同时，现场发现有浸纸缸和搅拌机等设备，根据设备内淤积物查看，该单位存在制纸浆生产。	严格按“两断三清”标准完成取缔。	9月30日前
10-D006-HB	9月5日	保定	安国市	伍仁桥镇	宋建伟网格布烘干加工点	流托村	该单位列入取缔类，当地报已完成取缔。现场检查发现，该单位烘干炉已拆除，但卷布设备未拆除。	严格按“两断三清”标准完成取缔。	9月30日前
10-D007-HB	9月5日	保定	安国市	南娄底乡	铁顺网格布加工点	北张各庄村	该单位列入取缔类，当地报取缔中。现场检查发现，该单位所有设备、原料、产品均未拆除清理，检查时其经营者方才调来叉车，开始清理产品。其用电已切断，现场无生产，但检查其设备和车间内产品的状态，该单位近期有生产迹象。	严格按“两断三清”标准完成取缔。	9月30日前

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
10-D008-HB	9月5日	保定	安国市	南娄底乡	安国市北张各庄拔丝编织厂	北张各庄村	该单位列入取缔类，当地报已完成取缔中。现场检查发现，该单位所有设备、原料、产品均未拆除清理，也未断电。检查时该单位正在生产，淬火炉以煤为燃料，正在使用，未配套任何废气处理设施，燃烧废气和粉尘无组织排放，作业区域热浪袭人。	严格按“两断三清”标准完成取缔。	9月30日前
10-D009-HB	9月5日	保定	安国市	南娄底乡	河北合达无纺布有限公司	卓头村	该单位列入整治类，当地报整治中。整治要求其完善环保手续。现场检查发现该单位正在生产，车间内粉尘散逸，无收集处理设备，无组织排放现象明显。	1. 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施； 2. 限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月20日前
10-D010-HB	9月5日	保定	安国市	祁州镇	安国市伊康药业有限公司	药华大路西段北侧	该单位列入整治类，当地报整治中。整治要求其建设晒药棚防止扬散，并做好环保备案手续。该单位晒药棚建设完成，并已环保备案。但检查发现，其药物提取工序中的干燥环节，废气排放未配套废气处理设施，且未将排气筒设为高空排放。	限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月20日前