

附件

保定市唐县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
10-D429-HB	9月5日	保定	唐县	迷城乡	唐县金鑫耐火材料	西迷城村	该单位列为整治改造类，当地上报已完成。检查时该厂有生产迹象。烟气出口配套简易水浴除尘设施，未配套脱硫设施，现场发现烟尘底部设有旁路（暗管），烟气可直接从旁路排放。	限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日前
10-D430-HB	9月5日	保定	唐县	迷城乡	唐县迷城太行山耐火材料	西迷城村	该单位列为整治改造类，当地上报已完成。督察组和唐县环保局检查发现，该公司烟道中部与旧烟囱底部联通，烟气未经处理从旧烟囱直接排放。	限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日前