

附件

北京市朝阳区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
10-D009-BJ	9月11日	北京	朝阳区	三台山路	北京北排水环境发展有限公司小红门再生水厂	北京市朝阳区三台山路	现场检查发现企业有4台沼气罐体正在进行保温层更换施工。存在问题：1. 施工过程中在清理旧聚氨酯保温材料过程中，有清理物满天飞扬并有噪声；2. 罐体抑尘网破损严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	10月20日前